

Rechargement Brother LC800

Remplacez ensuite le capot sur le dessus de la cartouche. Faites un test d'impression après avoir remis la cartouche d'encre dans l'imprimante et voilà ! N'oubliez pas de rincer votre seringue pour la prochaine session de remplissage !

Retrouvez nos tutoriels sous forme vidéo en vous rendant sur nos différentes chaînes vidéos et n'hésitez pas à vous y abonner afin d'avoir accès avant tout le monde à nos derniers tutoriels sur le remplissage de cartouche mais aussi l'entretien d'imprimantes !



Nous allons vous montrer dans ce tutoriel comment recharger une cartouche d'encre LC 800 !

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Une cartouche d'encre vide
- Une seringue
- Un kit de rechargement adéquat, disponible dans notre magasin
- Un poinçon
- Un tournevis
- Du ruban adhésif

Pour la marche à suivre, voilà comment faire

Commencez par enlever le capot de la cartouche en vous aidant d'un petit tournevis. Enlevez ensuite la petite étiquette en argent se trouvant sur le dessus.

Une fois que c'est fait, utilisez votre poinçon pour élargir le trou de remplissage. Aidez vous de la photo ci-dessous pour bien vous repérer et ne pas viser à côté ! (élargissez le trou de remplissage et non le trou d'aération)



Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.

Vous allez pouvoir passer au remplissage de la cartouche. Prenez votre seringue et remplissez celle-ci avec près de 7 ml d'encre. Insérez ensuite votre seringue dans le trou de remplissage (vous ressentirez alors une petite pression due à l'éponge se trouvant à l'intérieur)

Injectez de l'encre dans la cartouche sans précipitation avant de colmater le trou de remplissage (et le trou d'aération) avec un morceau de ruban adhésif.