



Nous allons vous montrer la marche à suivre pour recharger correctement une cartouche laser de type CP3525


Vous allez avoir besoin de votre cartouche vide mais aussi

- **Un kit de toner pour Laserjet**, disponible **dans notre magasin**
- Un couteau
- Un tournevis,
- Une perceuse,
- Des gants
- **Une nouvelle puce électronique**
- De la colle

Pour commencer nous allons enlever le ressort situé sur le côté de la cartouche.



Puis nous allons nous occuper des charnières. Enlevez le plastique les recouvrant à l'aide de votre couteau



Armez vous ensuite de votre perceuse pour faire des trous aux endroits indiqués .Vous pourrez ensuite sortir les broches en passant par les trous que vous avez effectué.



Pressez ensuite le mécanisme de blocage en plastique du côté aux engrenages. Puis, sur le côté opposé, soulevez la chambre à déchets jusqu'à séparer les deux parties de la cartouche.






Otez la visse se situant sur le capot et appuyez sur la languette pour faire sortir celui-ci.




Enlevez ensuite les deux visse se trouvant sur le côté ainsi que le capot. Vous pourrez ainsi sortir le rouleau de développement **et recharger votre toner.**



Remplacez ensuite le rouleau de développement et replacez ensuite le capot, les deux visse



Remettez les deux parties de la cartouche et replacez le loquet se trouvant du côté des engrenages en place. Finissez avec les broches et le ressort.



Avant de réutiliser votre cartouche, n'oubliez pas de remplacer l'ancienne puce par une nouvelle en coupant les rebords en plastique maintenant l'ancienne. Mettez la nouvelle puce et si le tout ne tient pas correctement n'hésitez pas à utiliser un peu de colle. Voilà!

