



Nous allons vous montrer dans le tutoriel suivant de quelle manière vous allez pouvoir recharger la cartouche Brother LC-700 lorsque celle-ci sera vide

Vous allez avoir besoin des éléments suivants

- Une cartouche d'encre Brother LC-700 vide
- [un kit d'encre](#) adéquat, disponible [dans notre magasin](#)
- Une seringue
- Des gants
- Du sopalin

Vous allez voir que la marche à suivre est très simple pour cette cartouche.

Vous allez commencer par enlever le petit embout en plastique se trouvant sur le dessus de la cartouche. Mettez celui-ci de côté.

Prenez ensuite votre seringue et remplissez celle-ci [avec de l'encre](#).

Insérez ensuite le tout dans votre cartouche et remplissez celle-ci en prenant bien votre temps.



Une fois que le remplissage, il ne vous restera plus qu'à remettre le petit bouchon sur sur dessus, en

vous assurant que celui-ci soit bien placé.

Mettez ensuite votre cartouche d'encre dans l'imprimante et vous pourrez alors reprendre le cours de vos impressions en toute quiétude.

N'oubliez pas de rincer votre seringue pour la prochaine fois!