



Nous allons voir dans le tutoriel suivant de quelle manière vous allez pouvoir recharger votre cartouche d'encre Lexmark 50 en quelques gestes très simples.

Tout d'abord, munissez vous des choses suivantes :

- Une cartouche Lexmark 50 vide
- **[Un kit de rechargement adapté à la cartouche](#)**, disponible dans **[notre magasin](#)**
- Un poinçon
- Une seringue
- Du sopalin
- Des gants

Pour la marche à suivre, voila comment procéder.

Il ne faudra pas enlever le capot se trouvant sur le haut de la cartouche. Au lieu de cela, vous allez utiliser votre poinçon pour élargir le trou de remplissage. Utilisez la photo ci-dessous pour bien vous repérer au niveau du trou à faire.



Une fois que vous avez votre trou de remplissage, prenez votre seringue et remplissez celle-ci avec près de 20ml d'encre. Insérez ensuite le tout dans le trou de remplissage et commencez à recharger votre cartouche. Une fois que le remplissage est effectué enlevez la seringue et laissez la cartouche au dessus d'un morceau de sopalin afin de récupérer les gouttes d'encre, en faisant en sorte que la cartouche ne soit pas en contact direct avec la feuille.

Attendez une petite demi-heure avant de pouvoir jeter le sopalin. Il sera bon d'attendre quelques heures de plus pour que l'éponge de la cartouche soit bien saturée d'encre. Vous pourrez ensuite replacer votre cartouche dans l'imprimante et reprendre le cours de vos impressions!