



Nous allons voir dans ce tutoriel comment faire pour recharger correctement une cartouche Lexmark 44 lorsque celle-ci se retrouve à sec!

Vous allez avoir besoin es éléments suivants pour l'opération :

- Une cartouche d'encre Lexmark 44 vide
- **Un kit de rechargement adéquat**, disponible **dans notre magasin**
- Une seringue
- Du sopalin
- Des gants

Pour la marche à suivre, voilà comment procéder!

Vous allez commencer par enlever la petit étiquette se trouvant sur le dessus. Aidez vous pour cela d'un cutter ou de la lame d'un couteau. Vous aurez ainsi accès au trou de remplissage de la cartouche (visible sur la photo ci-dessous). Il se peut que certains modèles de cartouches possèdent un trou plus étroit, n'hésitez pas dans ce cas à élargir le trou en vous aidant d'un poinçon.



Prenez ensuite votre seringue et remplissez celle-ci avec avec de l'encre (**comptez 15ml de produit pour une remplissage optimal**). Insérez la seringue avec précaution dans le trou de remplissage et injectez de l'encre en prenant bien votre temps.

Une fois que la cartouche est remplie, il sera bon de la laisser se reposer quelques heures histoire que l'éponge de celle-ci soit bien saturée d'encre.

Remplacez ensuite l'étiquette sur le dessus de la cartouche. Si jamais elle ne tient pas en place scotchez celle-ci (sans scotcher le reste de la cartouche attention!). Votre cartouche est désormais prête à l'emploi et n'oubliez pas de rincer votre seringue pour la prochaine fois!